

Saab 9-3X SportCombi MY2011 Biały 1,9 TTiD - Marcin Gabrowski

tyś km	Co było zrobione w aucie
76	Przegląd - wszystkie płyny i filtry
79	Wymiana zamka drzwi - tyl, pasazer
85	Przegląd - wszystkie płyny i filtry, nabicie klimatyzacji, wymiana oleju skrzynni biegow, żarówka w schowku
88	Wymiana lampki w schowku
89	Wymiana: Napinacz paska wielorowkowego, Komplet rolek. Pasek wielorowkowy
97	Wzmocnienie gniazda lewej poduszki silnika, regen. sprzęgła kompresora klimy, nabicie klim.
97	Opony zimowe
97	Przegląd rozrzadu (przy 97k km)
97	Zarówki przód BlueVision H7 (2x)
98	Dywaniki zimowe
98	Wycieraczki - komplet przód/tyl
100	Wymiana oleju i filtrów. Kontrola klimatyzacji
107	Przegląd, wymiana oleju i filtrów, wymiana rozrządu+pompa (106k), wymiana manszety przegubu wewnętrznego
107	Rozrząd + pompa - czesc
108	Prawa poduszka silnika - wymiana
108	Żarówki H7 przód
109	Weryfikacja klimatyzacji przed wakacjami
109	Wymiana czujnika ciśnienia oleju
109	Wymian płynu chłodniczego + zapas
109	Wymiana klocków na ATE - przód. Z tyłu jeszcze jest dużo
109	Weryfikacja oleju w skrzyni biegów - jest okay
114	Przegląd, wymiana oleju i filtrów (zrobione po 6k km, przed wyjazdem na NordKapp)
114	Przesmarowane zamki w drzwiach i klamki
114	Dysza od spryskiwaczy na szybe odetkana
125	Wymiana oleju w skrzyni biegów, Wymiana czujnika lewego ABS przód
128	Zakup skrzyni biegów (60k km) oraz nowego sterownika
128	Wymiana skrzyni biegów oraz wymiana sterownika na nowy
128	Żarówki H7 przód Zakup
130	Montaż samoscieniemniającego sie lusterka
130	Montaż czujnika deszczu z wymianą szyby czołowej i manetkami
130	Montaż modulu Bluetooth
130	Montaż wymiana zamka klapy bagażnika

Saab 9-3X SportCombi MY2011 Biały 1,9 TTiD - Marcin Gabrowski

tyś km	Co było zrobione w aucie
130	Montaż fabrycznego alarmu
130	Montaż podgrzewanych foteli z panelem klimatronik
140	Przegląd - wymiana filtrów i olejów
144	Sprężyna z tyłu - wymiana
145	Wzmocnienie mocowania tłumika
149	Żarówki H7 przód Zakup/Montaż - ExtreamVision
150	Oczyszczenie mocowania żarówek oświetlenia tablicy rej. z tyłu
155	Przegląd po 150k, wym. oleju i filtrów, wym. rozrządu+pompa (155k), wymiana przegubów zew i wew L,P - przód
160	Wymiana obu łożysk kolumn macphersona
163	Zakup i wymiana obu piast kół przód - prawa buczała
163	Zakup reflektora - lewa strona + uzupełnienie szczelin plastiku + wymiana
166	Przegląd - oleje i filtry
166	Zakup i wymiana prawego wahacza